



**Открытое Акционерное Общество
«Ирбитский химико-фармацевтический завод»
(ОАО «Ирбитский химфармзавод»)**

Кирова ул., 172, Ирбит, Свердловская обл., 623856,
тел./факс (34355) 3-60-90

WWW:www.ihfz.ru

ОГРН 1026600877930, ОКОНХ 19310, ОКПО 00480589

ИНН/КПП 6611000252/661101001

«12» августа 2015г. № 2149/1

На № _____ от « _____ » _____ г.

Отзыв о работе организации ООО «СтандартСтрой»

В августе 2015 г. организация ООО «СтандартСтрой» выполняла работы по ремонту наружных поверхностей и металлоконструкций ходовых лестниц кирпичных дымовых труб Н=45,0м. и Н= 40,0м. цеха теплоснабжения ОАО «Ирбитский химфармзавод» согласно Договору подряда № 148/ОГЭ от 18.06.2015г.

Все работы были закончены в срок. За время проведения работ Подрядчик зарекомендовал себя как ответственную организацию, умеющую работать с современными материалами. При приемке работ недостатков выявлено не было. Качество работ - отличное.

Выражаем свое признание коллективу ООО «СтандартСтрой» и готовность к дальнейшему сотрудничеству.

Генеральный директор




Л.А.Солодухина

Исполнитель: и.о. гл. инженера

Коростелев Олег Евгеньевич

тел.: 3-61-65, сот.тел.: 8-912-64-000-26.





Муниципальное унитарное предприятие
"ЖИЛКОМСЕРВИС"

624800, Свердловская обл.,
г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, 1^а

тел. (34373) 4-28-23
факс (34373) 4-28-23

р/с 40702810116210033431
к/с 30101810500000000674

в Уральском банке Сбербанка г.Екатеринбург

БИК 046577674

ИНН 6633008093

ОКОНХ 90110, ОКПО 57657659

«21» августа 2015 г.

Отзыв о работе организации ООО «СтандартСтрой»

Компания ООО «СтандартСтрой» в 2015 году согласно Договора №1/06/2015г. от 04.06.2015г. выполняла работы по ремонту металлической трубы и газоходов в котельной №11, расположенной по адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, пос. СМЗ, ул.Гоголя, 1.

В соответствии с техническим заданием были выполнены следующие работы:

1. Монтаж металлической дымовой трубы при помощи автомобильного крана.
2. Ремонт газоходов, включающий следующие работы:
 - разработка грунта и планировка поверхностей;
 - демонтаж/монтаж плит перекрытия;
 - разборка кладки газоходов;
 - устройство основания под фундаменты;
 - кладка стен газоходов;
 - гидроизоляция стен газоходов;
 - изготовление и монтаж 2-х взрывных клапанов и 2-х отсекающих шиберов;
 - окраска поверхности смонтированных металлоконструкций газоходов эмалью ПФ-115.

В соответствии с Договором окончание работ - 31.08.2015г. Компанией ООО «СтандартСтрой» работы выполнялись с опережением договорных обязательств и закончены 16.08.2015г.

При выполнении работ специалисты компании ООО «СтандартСтрой» продемонстрировали высокую квалификацию и профессионализм. Работы выполнены с надлежащим качеством и в полном объеме.

Выражаем благодарность сотрудникам коллектива ООО «СтандартСтрой» за выполненную работу.

Руководитель

от _____ № _____

Отзыв о работе ООО «СтандартСтрой»

Организацией ООО «СтандартСтрой» по договору № 48/234 от 16.07.201г. были выполнены работы по ремонту дымовой трубы Н= 42м.

1. Замена токоотводного каната.
2. Демонтаж оголовка с отм.+41,4м. до отм.+36,5м.
3. Устройство водоотлива с железнением поверхности на отм.+36,5м.
4. Очистка внутренней поверхности ствола дымовой трубы вручную.
5. Промывка содовым раствором, окраска внутренней поверхности дымовой трубы органосиликатной композицией ОС-52-20 на два слоя.

Подрядчик обеспечил производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

Работа выполнена в полном объеме. При приемке работ недостатков выявлено не было. Качество работ - отличное.

Наше предприятие выражает свое признание коллективу ООО «СтандартСтрой» и надеется на долговременное сотрудничество.

Зам. главного инженера



Коркунов К.А.



Открытое акционерное общество

ПТИЦЕФАБРИКА

Боровская

625504. Тюменская область, Тюменский район,
п. Боровский, ул. Островского, 1А
тел. (3452) 767-900, факс (3452) 767-905
e-mail: borfab@inbox.ru; <http://www.borfab.ru>
ИНН/КПП 7224008030/722401001

_____ 2015г. № _____
на № _____ от _____ 2015г.

Руководителю организации

Отзыв

Согласно договору №876/П-15 от 02.09.2015г. организацией ООО «СтандартСтрой» были выполнены работы по наружному ремонту кирпичной дымовой трубы высотой $H=60$ м и с диаметром устья $D_u=3$ м в соответствии с условиями технического задания и локального сметного расчета.

Объем выполненных работ :

- 1.Перетяжка и окраска стяжных колец - 5,18 т деталей;
- 2.Затирка цементно-песчаным раствором кладочных швов на наружной поверхности дымовой трубы с отметки +40 м до отметки +60 м общей площадью 20 м^2 ;
- 3.Маркировочная окраска чередующимися кольцами красного и белого цвета наружной поверхности дымовой трубы от отметки +40 м до отметки +60 м. органо-силикатной композицией ОС-12-03.

Все требования по качеству, техническим характеристикам к их безопасности выполняемой работы, были соблюдены и выполнены .

Выражаем благодарность за выполненные работы и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Главный инженер

В.В.Ожгибесов

Пискунов Андрей Владимирович

Главный энергетик

тел. 76-79-59 доб. 5520